



REFERENCIAS

	Granito gris mara e:20mm – bordes vistos pulidos.
	Umbral de granito negro brasil ranurado 20x1mm c/20mm e: 20mm – bordes vistos pulidos
	Hormigón rodillado

- 01 – Revestimiento de placa de acero inoxidable AISI 430 e:1mm
02 – Placa de fibrofácil e:9mm
03 – Estructura metálica de tubos s/plano de estructuras 35x35x1,6mm de piso a techo c/40cm p/fijación de placa de revestimiento de acero inoxidable.
04 – Botonera – llamada de ambos ascensores. Prever calado en acero inoxidable. Ubicación y medidas a corroborar con empresa de ascensores.
05 – Tabique de H⁺ A'
06 – Tubo estructural 35x35mm horizontal
07 – Botonera interior
08 – Contrapeso
09 – Guardacamillas y pasamanos
10 – Zócalo cemento alisado h:15cm
11 – Latex para interior desde N.P.T a cielorraso
12 – Perfil de terminación
13 – Espejo. Ver planilla de carpinterías.
14 – Hormigón rodillado.
15 – Luminaria s/plano de iluminación
16 – Indicador de nivel. Prever calado en acero inoxidable. Ubicación y medidas a corroborar con empresa de ascensores.
17 – Puerta de ascensor. Medidas a corroborar con empresa de ascensores.
18 – Cielorraso suspendido de placas de yeso estándar e: 12,5mm junta tomada.
19 – Tabique de durlock. Terminación latex para interior.
20 – Umbral de granito negro brasil ranurado 20x1mm c/20mm e: 20mm – bordes vistos pulidos.
21 – Zócalo de porcellanato idem piso h:7cm.
22 – Granito gris mara e:20mm – bordes vistos pulidos.

NOTAS

- Todas las medidas deberán ser corroboradas en obra.
- La botonera interior deberá ser un paño completo desde nivel de piso de ascensor hasta nivel de cielorraso de ascensor y deberá quedar contemplada entre espejo 4 y espejo 5.
- ITEMS QUE DEBERAN SER INCLUIDOS EN PRESUPUESTO DE EMPRESA DE ASCENSORES:
 - Provisión y colocación de resortes e iluminación (bajo recorrido)
 - Revestimiento exterior de acero inoxidable según planos de revestimientos y zonal de Ascensores. (Revestimiento + Estructura metálica de piso a techo)
 - Estructura de tubos en H para spstener caja de botonera exterior por piso
 - Cielorraso de ascensores
 - Estructura metálica en interior de caja de ascensores de ser necesaria
 - IPN por piso
- ITEMS QUE NO DEBERAN SER INCLUIDOS EN PRESUPUESTO DE EMPRESA DE ASCENSORES:
 - Solado y espejo 1.20x1.20 (interior de ascensor)
 - En Sala de Máquinas de Azotea: Tablero de fuerza matriz, iluminación, puertas, ventanas, solado, extintor, escalera de acceso

UCC

CENTRO DE REHABILITACIÓN

ESTUDIO DE ARQUITECTURA:	CONTACTO:	
ESPECIALISTAS:		
CONTRATISTA:	SUB-CONTRATISTA 1:	

ETAPA DE DISEÑO:			PROYECTO		02
CONTENIDO:			ARQUITECTURA ZONAL ASCENSORES		DISCIPLINA: ARQ
					REVISIÓN: R00
			PLANTAS		-
FECHA	ESCALA	ARCHIVO:			NÚMERO DE PLANO:
08/02/2019	1:25	CR_02_ARQ_ZONAL_ASCENSOR_R00.dwg			15-01